

POLYURETÁNOVÁ PENA S PLASTOVÝM APLIKÁTOROM



Trubičková polyuretánová pena určená pre montáž.

Polyuretánová pena s plastovým aplikátorom

Použitie

- Montáž a tesnenie drevených, plastových a kovových dverných zárubní, okenných rámov a iných konštrukcií.
- Izolácia teplovodných rozvodov, kúpeľňových vaní, bojlerov, chladiarenských zariadení.
- Utesnenie špár, prasklín a otvorov, ktoré nie je možné vyplniť inými tesniacimi materiálmi, inštaláčnych prestupov vody, kúrenia, plynu a elektriny.
- Špárovanie zaskrutkovaných stavieb.

Postup pri použití

- Povrch môže byť pred aplikáciou vlhký. Nesmie však byť pokrytý námrazou alebo ľadom. Je vhodné, aby nádoba mala pred použitím teplotu +15 °C až +20 °C. Obsah nádoby intenzívne pretrepte minimálne 1 minútu. Minimálna okolitá teplota pri aplikácii je +5 °C. Ak pracujete pri vyšších teplotách ako je optimálna teplota (+20 °C), odporúčame, aby rozdiel teploty obsahu nádoby a okolia nebol väčší ako 5 °C.
- Naskrutkujte plastový aplikátor na ventil fľaše. Pracovná poloha nádoby je dnom nahor. Množstvo vypustenej peny sa ovláda stisknutím rukoväti aplikátora. Kvalita a množstvo vytvrdenej peny je ovplyvnená relatívnou vlhkosťou vzduchu. Doporučujeme navlhčiť vyplňovaný priestor vodou z nádoby s rozprašovačom. Pokiaľ je špára väčšia ako 5 cm v priemere, doporučujeme vyplniť priestor iba čiastočne - maximálna výška vrstvy 2 cm. Čerstvú penu navlhčiť a potom pokračovať v striekaní peny vo vrstvách na vyplnenie priestoru. Pena pri vytvrdzovaní zväčšuje objem, preto vyplňujte priestor iba 1/3. Ak je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 35%, je nutné penu intenzívne zvlhčovať.
- Vytvrdnú penu je možné rezať nožom. Povrch je treba chrániť pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.
- Čerstvú penu je možné vyčistiť PU čističom, vytvrdnú penu iba mechanicky. Pokiaľ je práca prerušená na viac ako 10-15 minút, je nutné vyčistiť aplikačnú trubičku PU čističom.

Skladovanie

- Skladujte v chladne a v suchu pri teplote +5 °C až +25 °C na dobre vetrateľnom mieste. Zaručená účinnosť výrobku je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

Forma	Napeňujúca tekutina
Obsah	svetlá krémová
Zápach	po uhlíkovodíkoch
Doporučený rozsah aplikačných teplôt	+5 °C až +35 °C
Optimálna teplota aplikácie	+20 °C
Minimálna teplota kontaktného povrchu	0 °C
Povrch peny nelepivý na dotyk (PN 01)	12 min
Rezaťnosť (priemer pásu 2 cm) max. (PN 02)*	40 min
Doba konečného vytvrdenia*	12 hod
Hustota voľne expandovanej peny (PN 03)*	18 - 22 kg/m ³
Hustota peny v špáre (PN 05)*	22 - 25 kg/m ³
Vydatnosť peny z náplne 750 ml (PN 03)*	28 - 33 l
Tvarová stabilita (PN 04)*	max. ±5 %
Trieda horľavosti peny (DIN 4102)	B3
Teplotná odolnosť po vytvrdení	-40 °C až +90 °C

* Podmienky skúšky: teplota vzduchu +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 60%

Obsah ml	Obj.č.	Bal./ks
500	NB6S 006 850	