




Návod na montáž





PANEL™
HIGH-TECH



 **BLACHOTRAPEZ®**













1









max 4000 r/min




2




3a




4a




4b




4c




5a







5b





5c




6




7a












$X=Y$









$X \neq Y$









7b









7c









7d









7e

















9a









9b




11a













11b






11d











13a





13b




13c




13d




13e



13f



13g





BLACHOTRAPEZ Sp.z o.o.
ul. Kilińskiego 49A
34-700 RABKA ZDRÓJ, POLSKA
tel. 18 26 85 200, fax. 18 26 85 215
www.blachotrapez.eu
blachotrapez@blachotrapez.eu

0325

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte Produktový list, tento návod a dodržujte inštalačné postupy a pokyny Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA).

Pri pohybe a práci na streche sa odporúča používať osobné ochranné prostriedky. Tieto prostriedky zahŕňajú okrem iného ochranu proti pádu a osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare, ochranná prilba a bezpečnostný postroj atď. Treba sa vyvarovať kontaktu s ostrými hranami plechu.

Plechové výrobky sú recyklovateľné. Likvidácia by mala byť vykonaná na zbernom mieste selektívneho odpadu na konci životného cyklu produktu.

Montáž strešných krytín si vyžaduje odborné znalosti, odborné znalosti a skúsenosti. Tento pokyn je ilustračným materiálom a nezbavuje účastníkov stavebného konania a zhotoviteľov povinnosti dodržiavať zásady technických znalostí. Spôsoby inštalácie uvedené v tomto návode sú všeobecné pokyny. Požadovaný spôsob montáže sa môže líšiť od toho, ktorý je uvedený v návode v závislosti od typu strechy alebo regionálnych riešení. Pre všeobecné pokyny a tipy na montáž postupujte podľa pokynov projektanta alebo kontaktujte naše oddelenie technickej podpory. Skúsení dodávatelia majú individuálne riešenia, ktoré BLACHOTRAPEZ akceptuje.